


مقاومت مصالح

جلسه دوم

۱- اتصال پین با تنش دوپل: در این اتصال نیروی برشی توسط دو سطح مقطع چین تحمل می


شود مانند شکل ۶-۱



شکل ۶-۱

و مقدار آن $\tau = \frac{P}{2A}$ می باشد.

نکته: در اتصال نشان داده شده در شکل ۷-۱ نیروهای وارد به پایین در یک امتداد نیستند در این حالت برای به دست آوردن تنش برشی مکانیسم باید تنش برشی در مقاطع مختلف پین محاسبه شود. نیروهای وارد بر پین در شکل نشان داده شده اند با در نظر گرفتن قطعات a و b و c و d و نیروهای برشی در مقاطع b یا e یا c یا d به دست می آیند و سپس تنش های برشی در این مقاطع تعیین می گردد و شکل ۷-۱ به طور کلی برای تعیین تنش برشی ماکسیمم در پین های اتصال ابتدا نیروی برشی پین را در فاصله ی بین نیروهای متوالی که به پین وارد می شوند به دست آورده و از آنجا نیروی برشی ماکسیمم تأمین می گردد.




شکل ۷-۱

تنش در صفحات مورب:

برای تعیین تنش در صفحه مورب a و b نیروی عمودی P_n و برش P_t را در صفحه به دست می‌آوریم.

با تقسیم این نیروها به سطح a و b تنش‌های عمودی و برشی به دست می‌آید با در نظر گرفتن تعامل

قسمت قطع شده داریم.



شکل ۸-۱

$$A_{ab} = \frac{A_0}{\cos\theta}$$

$$P_n = P \cos\theta$$

$$P_t = P \sin\theta$$

$$\sigma_n = \frac{P_n}{A_{ab}} = \frac{P \cos\theta}{A_0 / \cos\theta} = \frac{P}{A_0} \cos^2\theta$$


$$\tau = \frac{P_t}{A_{ab}} = \frac{P \sin \theta}{A_0 / \cos \theta} = \frac{P}{A_0} \sin \theta \cos \theta = \frac{P}{2A_0} \sin 2\theta$$

نکته:

$$\sin(A + B) = \sin A \cos B + \sin B \cos A \rightarrow \sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$$

تمرکز تنش:

هنگامی در شکل قطعه‌ای ناپیوستگی وجود داشته باشد مانند وجود سوراخ یا تغییر ناگهانی در سطح مقطع در این صورت در نزدیکی این ناپیوستگی‌ها (نقاط بحرانی) تنش افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت که به این پدیده تمرکز تنش می‌گویند.



شکل ۹-۱

ضریب تمرکز تنش:

نسبت تنش ماکسیمم به تنش میانگین ضریب تمرکز تنش نام دارد.

ضریب تمرکز تنش را با K نشان می‌دهند.


$$k = \frac{\sigma_{max}}{\sigma_{ave}}$$

$$\sigma_{ave} = \frac{P}{t(w - d)}$$

تنش حرارتی:

تنشی که بر اثر حرارت در عضوهای یک سازه به وجود می‌آید تنش حرارتی نامیده می‌شود. در سازه‌هایی که از قله استاتیکی معین باشند و تحت حرارت یکنواخت قرار گیرد هیچ‌گونه تنش حرارتی به وجود نخواهد آمد. اگر در سازه‌ای قیرهایی وجود داشته باشد که از تغییر مکان آزادانه اجزا بر اثر حرارت جلوگیری کند آنگاه در اجزای سازه تنش به وجود می‌آید.

به عنوان مثال اگر در شکل ۱-۱۰ قسمت a دمای میله به اندازه ΔT افزایش یابد میله آزادانه به اندازه $\delta_T = \alpha L \Delta T$ تغییر طول خواهد داد و تنشی در آن تولید نمی‌شود. اگر در انتهای همین میله قیری مثل شکل b گذاشته شود با اعمال حرارت دیوار از حرکت میله جلوگیری خواهد کرد و لذا دیوار به میله نیرو وارد کرده و تولید تنش می‌نماید.



تنش پسماند:

مواد هنگام ساخت تحت اثر فرایندهای گوناگون قرار می‌گیرند و یا پس از ریخته‌گری به‌طور یکنواخت خنک نمی‌شوند. این فرآیندها باعث ایجاد تنش‌های قابل‌ملاحظه‌ای در ماده می‌شود که تنش پسماند نام دارد.

ضریب اطمینان:

در عمل باری که قطعه تحمل می‌کند (بار مجاز) به مراتب کمتر از بار نهایی (بار گسیختگی قطعه یا جداکننده باری که قطعه می‌تواند تحمل کند) می‌باشد نسبت بار نهایی P_u به بار مجاز P_{all} ضریب اطمینان نامیده می‌شود و داریم:

$$\text{اطمینان (Factor of safety) ضریب} = F.S. = \frac{P_u}{P_{all}} = \frac{\sigma_u}{\sigma_{all}}$$